

NU05 MI Mini IR Signal Light

- IR+Green Flashing & Constant-on
- Velcro Bracket Included
- One Hand Operable



Q&A:

Q: How can we tell whether the IR modes of the NU05 MI is turned on without night vision devices?
A: Short press the Power Button.

- If the red indicator slowly flashes 1-3 times (Power Indication), it indicates that the NU05 MI is off.
- If the red indicator quickly and continuously flashes for 3 seconds before going off, it indicates that the NU05 MI is in the IR Flashing Mode.
- If the red indicator is constantly turned on for 3 seconds before going off, it indicates that the NU05 MI is in the IR Beam Mode.

Features

- Utilizes 4 x high performance LEDs
- Available with IR light (wavelength 940nm) and green light of totally 4 modes
- Powered by the built-in Li-ion battery with a max runtime of 20 hours
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a Micro-USB port
- Single switch design allows for one-handed operation
- A power indicator within the body indicates the remaining battery power
- Lightweight bracket included with hook-and-loop attachment on the back
- Made from durable PC materials
- Ultra light and compact design
- Impact resistant to 1 meter

Accessories

Bracket, USB Charging Cable

Specifications

Dimensions: 67.33mm×34mm×25.9mm
(2.65"×1.34"×1.02")
(Bracket Included)


Weight: 22g (0.78oz) (Bracket Included)
10.5g (0.37oz) (Bracket Not Included)

Technical Data

	IR Flashing	IR Beam	Green Flashing	Green Beam
Output	—	—	5Lumens	5Lumens
Runtime	18h	3h15min	20h	6h
Impact Resistance	1m			
Water Resistance	IP66			

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (120mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Charging Function



(English)

Charging Function

NU05 MI is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.

Connecting to the External Power: As illustrated, uncap the charging port and use the USB cable to connect an external power supply (e.g., a USB adapter, a computer or other USB charging device) to the Micro-USB port to begin the charging process.

- Charging Indicator:** While charging, the built-in charging indicator will be steadily glowing red. The battery is fully charged when the charging indicator turns green.
- The charging time is approx. 1.5h.
 - The standby time is up to 12 months if the battery has been fully charged.
 - During the charging process, the NU05 MI can still be turned on. (The indicator will keep constantly on and will not indicate the selected mode.)

Mode Indication

The NU05 MI is available with 4 modes including IR Flashing, IR Beam, Green Flashing and Green Beam. The access of IR modes is indicated by the red indicator as IR light is invisible to the naked eyes.

Working Status of the NU05 MI	Status of the Red Indicator
Turning on the IR Flashing Mode	Quickly and continuously flashes for 3 seconds before going off (Short pressing the Power Button can indicate the working status again)
Turning off the IR Flashing Mode	Flashes once
Turning on the IR Beam Mode	Constantly turned on for 3 seconds before going off (Short pressing the Power Button can indicate the working status again)
Turning off the IR Beam Mode	Flashes once
Turning on/off the Green Flashing/ Beam Mode	No indication

Operating Instructions

On / Off

On: When the light is off, long press the Power Button to turn it on and access the IR Flashing Mode.
Off: When the light is on, long press the Power Button to turn it off.

Mode Switching

When the light is on, short press the Power Button to cycle through "IR Flashing - IR Beam - Green Flashing - Green Beam".
(Please proceed with the mode switching before the indicator goes off when in the IR modes)

Power Indication

- When the light is off, short press the Power Button and the power indicator will flash slowly to indicate the remaining power of the battery:
1. Flashing three times indicates that the power is above 50%;
 2. Flashing twice indicates that the power is below 50%;
 3. Flashing once indicates that the power is below 10% and near depletion.

Cautions

1. Please charge the battery before the first use.
2. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
3. DO NOT direct the beam to the naked eyes.
4. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
5. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

(Español)

Función de carga

La NU05 MI está equipada con un sistema inteligente de carga. Por favor cargue la batería antes del primer uso.

Conexión a una fuente de alimentación externa: Como se muestra en la imagen, destape el puerto de carga y utilice el cable USB para conectar a una fuente de energía externa (por ejemplo, un adaptador USB, una computadora u otro dispositivo de carga USB) al puerto Micro-USB para comenzar el proceso de carga.

- Indicador de carga:** Mientras está cargando, el indicador de carga integrado permanecerá encendido en rojo. La batería estará completamente cargada cuando el indicador de carga encienda en verde.
- El tiempo de carga es de aprox. 1.5h.
 - El tiempo de espera es de hasta 12 meses si la batería fue cargada por completo.
 - Durante el proceso de carga, la NU05 MI puede estar encendida. (El indicador permanecerá encendido y no indicará el modo seleccionado.)

Indicación de modo

La NU05 MI tiene 4 modos disponibles incluyendo IR intermitente, Haz IR, Verde intermitente y Haz verde. El acceso a los modos IR se muestra mediante el indicador rojo, ya que la luz IR es invisible a simple vista.

Estado de la NU05 MI	Estado del indicador rojo
Modo IR intermitente activado	Parpadea rápida y continuamente durante 3 segundos antes de apagarse (presionar brevemente el botón de encendido puede mostrar el modo actual nuevamente)
Modo IR intermitente apagado	Parpadea una vez
Haz IR encendido	Encendido constantemente durante 3 segundos antes de apagarse (presionar brevemente el botón de encendido puede mostrar el modo actual nuevamente)
Haz IR apagado	Parpadea una vez
Modo verde intermitente/haz verde encendido/apagado	Sin indicación

Instrucciones de operación

Encendido / Apagado
Encendido: Cuando la luz está apagada, mantenga presionado el botón de encendido para encender y acceder al modo IR intermitente.
Apagado: Cuando la luz está encendida, mantenga presionado el botón de encendido para apagar.

Cambio de modos

Cuando la luz está encendida, presione brevemente el botón de encendido para cambiar entre "IR intermitente - Haz IR - Verde intermitente - Haz verde". (Por favor proceda con el cambio de modos antes de que el indicador se apague cuando se encuentre en los modos IR).

Indicador de batería

- Con la luz apagada, presione brevemente el botón de encendido y el indicador de batería parpadeará lentamente para mostrar el nivel de batería restante:
1. Tres parpadeos indica que el nivel de batería está por arriba del 50%;
 2. Dos parpadeos indica que el nivel de batería está por debajo del 50%;
 3. Un parpadeo indica que el nivel de batería está por debajo del 10% y está a punto de agotarse.

Precauciones

1. Por favor cargue la batería antes del primer uso.
2. Por favor recargue el producto cada 3 meses si no se utiliza por periodos prolongados de tiempo.
3. NO apunte el haz directamente a los ojos.
4. El producto contiene piezas de ensamblaje pequeñas. Por favor manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar riesgo de asfixia.
5. NO desarme, modifique o reconstruya el producto, hacerlo nulificará la garantía, y el producto puede resultar dañado.

(Deutsch)

Ladefunktion

Die NU05 MI ist mit einem intelligenten Ladestem ausgeüstet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Anschließen an eine externe Stromversorgung: Öffnen Sie den Ladeschluss - wie abgebildet - und schließen Sie mit dem USB-Kabel ein externes Netzteil (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder ein anderes USB-Ladegerät) an den Micro-USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten.

- Ladeanzeige:** Während des Ladevorgangs leuchtet die eingebaute Ladeanzeige rot. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Ladeanzeige grün leuchtet.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1,5h.
 - Die Standby-Zeit beträgt bis zu 12 Monate, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
 - Während des Ladevorgangs kann die NU05 MI eingeschaltet sein. (Die Anzeige leuchtet dann ständig und zeigt nicht den ausgewählten Mode an.)

Anzeige des Modus

Die NU05 MI arbeitet in 4 Modi, darunter IR-Blinken, IR-Strahlen, Grün-Blinken und Grün-Strahlen. Der Zugriff auf die IR-Modi wird durch die rote Anzeige angezeigt, da das IR-Licht für das bloße Auge nicht sichtbar ist.

NU05 MI Modi	Anzeige der roten LED
Einschalten des IR Blink-Mode	Blinkt 3 Sekunden lang schnell und ununterbrochen, bevor das Gerät ausgeht. (Kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters kann den Status erneut anzeigen.)
Ausschalten des IR Blink-Mode	Einmaliges Blinken
Einschalten des IR Leucht-Mode	Leuchtet 3 Sekunden lang stetig, bevor das Gerät ausgeht. (Kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters kann den Status erneut anzeigen.)
Ausschalten des IR Leucht-Mode	Einmaliges Blinken
Ein-/Ausschalten des grünen Blink-/Leucht-Mode	Keine Anzeige

Bedienungsanleitung

An/Aus
Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter lange gedrückt, um es einzuschalten.
Ausschalten: Wenn das Licht an ist, drücken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter, um es auszuschalten.

Mode-Auswahl

Wenn das Licht an ist, drücken Sie kurz und wiederholt den Ein-/Ausschalter, um zwischen „IR-Blinken“ - „IR-Leuchten“ - „Grün-Blinken“ - „Grün-Leuchten“ zu wechseln. (Bitte fahren Sie mit der Mode-Auswahl fort, bevor die Anzeige im IR-Mode erlischt.)

Leistungsanzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter und die Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen:

- 3-maliges Blinken für mehr als 50%.
- 2-maliges Blinken für weniger als 50%.
- 1-maliges Blinken für weniger als 10%.

Vorsichtshinweise

1. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
2. Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
3. Richten Sie den Lichtstrahl NICHT DIREKT in die Augen.
4. Das Produkt enthält kleine Montageteile. Bitte halten Sie es daher von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NICHT, da sonst das Produkt möglicherweise beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer aus unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

Instructions

NU05MI est équipé d'un système de charge intelligent, Merci de charger la batterie avant la première utilisation.

Connection à un appareil externe : comme indiqué, soulever le cache pour connecter le câble de charge à une source d'alimentation (ordinateur ou autre appareil USB).

Indicateur de charge : l'indicateur vert est allumé pendant la charge, l'indicateur vert s'allume quand la charge est terminée. Le temps de charge est d'environ 1.5h. Lorsque la lampe est complètement chargée, la durée de veille maximale théorique est de 1 an. Il est possible d'utiliser la lampe pendant la charge. (le voyant restera fixe et n'indiquera pas le mode choisi)

Indication des modes

La lampe NU05 MI possède 4 modes : Flash IR, faisceau IR, flash vert, faisceau vert. L'indicateur rouge vous informe que vous êtes en mode IR (invisible à l'œil nu).

Modedu NU05 MI	Indicateur rouge
Activation du mode Flash IR	Cignote rapidement et continuellement pendant 3 secondes avant de s'éteindre (une pression brève sur l'interrupteur pour indiquer à nouveau l'état de fonctionnement)

Extinction du mode flash IR	Cignote une fois
Activation du faisceau IR	Allumé en permanence pendant 3 secondes avant de s'éteindre (appuyer brièvement sur l'interrupteur pour indiquer à nouveau l'état de fonctionnement)
Extinction du mode faisceau IR	Cignote une fois
Activation / désactivation du mode cignotant / faisceau vert	aucune indication

ON/OFF

Quand la lampe est éteinte, rester appuyé sur l'interrupteur pour l'allumer. Rester appuyé de nouveau pour éteindre.

Sélection des modes

Quand la lampe est allumée, appuyez sur l'interrupteur rapidement pour naviguer entre le "Flash IR - faisceau IR - flash vert - faisceau vert" - "Rafâcher pour valider le choix. (Veuillez changer de mode avant que le voyant ne s'éteigne lorsque vous êtes en mode IR.)

Indicateur de charge

Quand la lampe est éteinte, appuyer rapidement sur l'interrupteur et l'indicateur de charge cignotera lentement pour indiquer le niveau de charge de la batterie:

- 3 fois signifie que la batterie est à plus de 50% ,
- 2 fois signifie que la batterie est sous les 50% ,
- 1 fois signifie que la batterie est à moins de 10% .

Avertissements

1. Charger la batterie avant la première utilisation
2. Recharger la batterie tous les 3 mois quand elle est stockée pendant une longue période.
3. Ne pas diriger le faisceau vers les yeux nus.
4. Le produit contient des petites pièces. Ne pas laisser à porter des enfants pour éviter tout danger ou risque de suffocation.
5. Ne pas démonter, modifier ou reconstruire le produit sous peine d'annulation de la garantie ou d'endommager le produit.

(Русский)

Функция зарядки

NU05 MI оснащен интеллектуальной системой зарядки. Просьба заряжать аккумулятор перед первым использованием.

Подключение к внешнему источнику питания: Для того, чтобы начать процесс зарядки, подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту микро-USB, как показано на рисунке.

- Индикатор зарядки:** В процессе зарядки лампа встроенного индикатора заряда будет постоянно излучать красный свет. Когда аккумулятор полностью зарядится, лампа индикатора заряда будет излучать зеленый свет.
- Полное время зарядки составляет порядка 1,5 часа.
 - Время нахождения в режиме ожидания может составлять до 12 месяцев, при том условии, что аккумулятор был до этого полностью заряжен.
 - В процессе зарядки NU05 MI все еще может быть включен. (Индикатор будет постоянно гореть и не будет указывать выбранный режим.)

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510623, Guangdong, China



Made in China

Thanks for purchasing NITECORE!

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

NU271205MI2

Индикация режима

Модель NU05 MI поставляется с 4 режимами, включая режим Инфракрасный проблемковый свет, Инфракрасный луч, Зеленый проблемковый свет и Зеленый луч. Доступ к Инфракрасным режимам обозначается красным индикатором, поскольку инфракрасный свет невидим невооруженным глазом.

Рабочий статус NU05 MI	Статус красного индикатора
<p>Включение режима Инфракрасного проблемкового света</p>	<p>Быстро и непрерывно мигает в течение 3 секунд перед выключением (при кратковременном нажатии на кнопку питания может быть снова указан рабочий статус)</p>
<p>Выключение режима Инфракрасного проблемкового света</p>	<p>Мигает один раз</p>
<p>Включение режима Инфракрасного луча</p>	<p>Постоянно включается в течение 3 секунд перед тем, как выключиться (при кратковременном нажатии на кнопку питания может быть снова указан рабочий статус)</p>
<p>Выключение режима Инфракрасного луча</p>	<p>Мигает один раз</p>
<p>Включение/выключение режима Зеленого проблемкового света/луча</p>	<p>Нет индикации</p>

Инструкция по эксплуатации Включение/Выключение

Выключение: При выключенном свете нажмите кнопку питания, чтобы включить фонарь и перейти в режим Инфракрасного проблемкового света. Выключение: При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

Переключатель режимов

При излучающем свет индикаторе осуществите кратковременное нажатие на кнопку питания для переключения между режимами «Инфракрасный проблемковый свет - Инфракрасный луч - Зеленый проблемковый свет - Зеленый луч».

(Продолжайте переходить от режима к режиму, пока индикатор не погаснет при использовании в Инфракрасных режимах)

Индикация питания

При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, при этом индикатор питания начнет медленно мигать, указывая оставшийся заряд батареи:

- Трепетное мигание указывает на то, что уровень заряда превышает 50%;
- Двукратное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%;
- Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10%.

Предостережения

- Прооба зарядяк аккумулятора перед первым использованием.
- Поддерживайте фонарь каждые 3 месяца, если он не используется в течение длительного периода времени.
- НЕ направляйте луч в незащищенные глаза.
- В изделии используются мелкие сборочные детали. Храните фонарь в месте, недоступном для детей с тем, чтобы они не подавились мелкими деталями, а также с тем, чтобы избежать опасности удушения.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие, вносить в него изменения и перерабатывать его, в противном случае гарантия будет аннулирована.

(日本語)

充電機能

NU05 MIは充電機能を有しています。初めて使用する前に一度充電をしてください。
充電方法: 充電を始めるには、図のように本体のキャップを外し、USBケーブルを差し込みます。その次に外部電源 (USBアダプター、PCやその他のUSB充電デバイス) へつなげてください。

- 充電状態**: 充電中は充電インジケータが赤色に点灯します。充電が終了すると緑色の点灯に変わります。
- 充電時間は約 1.5 時間です。
- フル充電から 12ヶ月ほどスタンバイ状態で保管できます。
- 充電中でも NU05 MI の電源を入れることができます (インジケータは充電状態を表示するので、どのモードを選んでいるかの確認はできません)。

モードの確認

The NU05 MIには IR フラッシュ、IR ビーム、緑色フラッシュと緑色ビームの4モードがあります。IR モードは目で見えないため、赤色インジケータの状態で見分けます。

ライトの点灯状態	赤色インジケータ
IR フラッシュモードの点灯	速い点滅を 3 秒間繰り返します (パワーボタンを短く押すと、点灯状態をもう一度確認することができます)
IR フラッシュモードの消灯	1 回点滅します
IR ビームモードの点灯	3 秒間点灯します (パワーボタンを短く押すと、点灯状態をもう一度確認することができます)
IR ビームモードの消灯	1 回点滅します
緑色フラッシュ/ビームモードの点灯	光りません

操作方法

オン・オフ

オン: ライトがオフのとき、パワーボタンを長押しすると IR フラッシュモードが点灯します。
オフ: ライトがオフのとき、パワーボタンを長押しすると消灯します。

モードの切り替え

ライトがオンのとき、パワーボタンを短く押すとモードが「IR フラッシュ→IR ビーム→緑色フラッシュ→緑色ビーム」の順に切り替わります。
(IR モードでは、インジケータが点滅 / 点灯し終える前にパワースイッチを押すとモードが切り替わります)

パワーインジケータ

ライトがオフのとき、パワーボタンを短く押すとパワーインジケータが点滅して充電残量を通知します。
1. 残量が 50% 以上の場合は 3 回点滅します。
2. 残量が 50% 以下の場合は 2 回点滅します。
3. 残量が 10% 以下の場合は 1 回点滅します。

注意事項

- 初めて使用する前に充電してください。
- 長期間保管する場合は 3ヶ月ごとに充電してください。
- 光源を直接見ないでください。
- NE 包装が直接見ないでください。
- 細かいパーツが含まれていますので、子供の手の届かないところに保管ください。
- 故障の原因となるため、製品を分解、改造しないでください。された場合は保証が適用されません。

(한국어)

충전 기능

NU05 MI에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
외부 전원 연결: 그림과 같이 충전 포트의 연결을 해 제하고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치)를 Micro-USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작하십시오.

충전 표시 등: 충전하는 동안 내장 충전 표시등이 계속 밝아져서 보여집니다. 충전 표시등이 녹색으로 커지면 배터리가 완전히 충전 될 것입니다.

- 충전 시간은 약 1.5 시간.
- 배터리가 완전히 충전 될 경우 대기 시간은 최대 12 개월입니다.
- 충전 과정 중에도 NU05 MI를 켜 수 있습니다. (표시 등은 계속 켜져 있으며 선택한 모드 를 나타내지 않습 니다.)

모드 표시

NU05 MI는 IR 점멸, IR 빔, 녹색 점멸 및 녹색 빔을 포함한 4 가지 모드로 사용할 수 있습니다. IR 모드인 액세스는 IR 표시등이 육안으로 보이지 않기 때문에 빨간색 표시등으로 표시됩니다.

NU05 MI 의 작동모드	적색 표시등의 상태
IR (적외선) 점멸모드 작동시	꺼지기 전에 3 초 동안 빠르게 깜박임 (전원 버튼을 짧게 누르면 작동 상태를 다시 나타낼 수 있음)
IR (적외선) 점멸모드 작동중표시	한번 깜박임
IR (적외선) 빔 모드 작동시	꺼지기 전에 3 초 동안 지속적으로 커짐 (전원 버튼을 짧게 누르면 작동 상태를 다시 나타낼 수 있음)
IR (적외선) 빔 모드 작동중표시	한번 깜박임
녹색 점멸 / 빔 모드 작동 및 작동 중표시	표시 없음

사용 설명서

On / Off

켜기: 전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 길게 눌러 커요 IR 점멸 모드에 액세스합니다.
꺼짐: 전원이 켜져 있을 때, 전원 버튼을 길게 눌러 끕니다.

모드 전환

전원이 켜져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 눌러 IR(적외선) / 녹색빔 모드 - IR(적외선) 빔 - 녹색 깜박임 - 녹색 빔 을 번갈아 표시합니다.
(IR 모드에서 표시등이 꺼지기 전에 모드 전환을 계속하십시오)

전력 표시

전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 누르면 전원 표시등이 전전히 깜박이면서 배터리의 남은 전력을 표시합니다.

- 세 번 깜박이면 전원이 50 % 이상임을 나타냅니다.
- 두 번 깜박이면 전원이 50 % 미만임을 나타냅니다.
- 한 번 깜박이면 전원이 10 % 미만으로 고갈 될 있음을 나타냅니다.

주의 사항

- 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하십시오.
- 빔을 육안으로 보지 마십시오.
- 제품에 작은 부속 부품이 포함되어 있습니다. 질적이나 질식의 위험을 피하기 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품을 분해, 개조 또는 개조하지 마십시오. 그런 경우 보증이 무효화되고 제품이 손상 될 수 있습니다.

(Italiano)

Funzione di ricarica

La NU05 MI è dotata di un sistema integrato di ricarica intelligente. Vi suggeriamo di caricare completamente la batteria successivamente all'acquisto del prodotto ed al suo primo utilizzo.

Connessione ad una fonte energetica esterna: Come illustrato in figura, aprite il portello della porta di ricarica USB e connettete ad una fonte energetica esterna (es. una presa da muro o USB, un alimentatore per smartphone, un computer o qualsiasi sistema di ricarica USB) tramite la porta Micro-USB per iniziare il processo di carica.

Indicatore di carica: In fase di carica, l'indicatore di carica integrato resterà acceso in modo fisso emettendo una luce rossa. A carica completa, l'indicatore emetterà luce verde fissa.

- La durata di ricarica approssimativa è di circa 1.5h.
- A batteria completamente carica, la torcia può restare in standby fino a 12 mesi.
- Durante il processo di carica, la NU05 MI può essere accessa (L'indicatore resterà acceso costantemente e non indicherà la modalità di luce selezionata).

Indicatore di Modalità

La NU05 MI propone 4 differenti modalità operative e la selezione delle modalità infrosce (IR) è accompagnata dall'accensione di un indicatore ausiliario a luce rossa, dal momento che la luce IR non è visibile ad occhio nudo.

Modalità operativa della NU05 MI	Indicatore a luce rossa
<p>Accensione della modalità IR Lampeggiante</p>	<p>Rapido lampeggio continuo per 3 secondi prima dello spegnimento (Una rapida pressione del pulsante Power indicherà nuovamente la modalità operativa in cui si trova la torcia)</p>
<p>Spegnimento della modalità IR Lampeggiante</p>	<p>Un breve lampeggio</p>
<p>Accensione della modalità IR Fisso</p>	<p>Accensione costante per 3 secondi prima dello spegnimento (Una rapida pressione del pulsante Power indicherà nuovamente la modalità operativa in cui si trova la torcia)</p>
<p>Spegnimento della modalità IR Fisso</p>	<p>Un breve lampeggio</p>
<p>Accensione, Spegnimento e Selezione della luce Verde Lampeggiante e Fissa</p>	<p>Nessuna indicazione</p>

Istruzioni d'uso

Accensione e spegnimento

Accensione: a luce spenta, premere in modo prolungato il pulsante Power per accedere alla modalità IR Lampeggiante.
Spegnimento: a luce accesa, premere a lungo il pulsante Power fino allo spegnimento.

Selezionare le varie modalità operative

A torcia accesa, premere rapidamente il pulsante Power per selezionare in modo ciclico le modalità operative: "IR Lampeggio - IR Fisso - Verde Lampeggio - Verde Fisso". (Se vi trovate in modalità IR, procedere alla selezione della modalità operativa prima che l'Indicatore si spenga)

Carica residua

A torcia spenta, premete leggermente il pulsante Power per far sì che l'Indicatore di carica, lampeggiando, vi mostri la carica residua della batteria:

1. Tre lampeggi indicano che la carica residua è superiore al 50%;
2. Due lampeggi indicano che la carica è inferiore al 50%;
3. Un solo lampeggio indica che la carica è inferiore al 10% e vicina alla scarica.

Precauzioni

1. Caricate completamente la batteria successivamente all'acquisto del prodotto ed al suo primo utilizzo.
2. Raccostiamodiamo di caricare il prodotto ogni 3 mesi se lasciate il fittulizzato su un tavolo.
3. NON puntare direttamente la luce negli occhi.
4. Il prodotto contiene piccole parti che possono staccarsi, conservatelo lontano da bambini per evitare pericoli di soffocamento.
5. NON smontate, modificate o ricostruite il prodotto. Facendolo, la garanzia verrà ritenuta nulla ed il prodotto risulterà danneggiato.

(Українська)

Зарядка

NU05 MI оснащений інтелектуальною системою зарядки. Перед першим використанням зарядьте акумулятор.

Підключення до зовнішнього джерела живлення: Як показано на малюнку, відкрийте порт для зарядки і за допомогою кабелю USB підключіть зовнішній блок живлення (наприклад, адаптер USB, комп'ютер або інший зарядний пристрій) USB до порту micro-USB, щоб почати процес заряджання.

Індикатор зарядки: Під час заряджання збудований індикатор зарядки буде постійно світитись червоним. Акумулятор повністю заряджений, коли індикатор заряджання стане зеленим.

- Час заряджання становить приблизно 1,5 години.
- Під час роботи в режимі очікування до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений.
- Під час зарядки NU05 MI може бути активний. (Індикатор буде постійно увімкнений і не буде вказувати обраний режим)

Індикація режиму

NU05 MI працює в 4-х режимах, включаючи ІЧ-блимання, ІЧ-постійне випромінювання, зелене блимання та зелене постійне світіння. Доступ до ІЧ-режимів позначається червоним індикатором, оскільки ІЧ-випромінювання невидиме для очей.

Рабочий стан NU05 MI	Статус червоного індикатора
<p>Увімкнення режиму блимання ІЧ</p>	<p>Блімає один раз</p>
<p>Вимкнення режиму блимання ІЧ</p>	<p>Постійно включений протязом 3-х секунд, а потім згасне</p>
<p>Увімкнення режиму ІЧ випромінювання</p>	<p>(коротке натиснення кнопки живлення може вказувати робочий стан знову)</p>
<p>Вимкнення режиму ІЧ випромінювання</p>	<p>Блімає один раз</p>

<p>Увімкнення / вимкнення зеленого режиму блимання / світіння</p>	<p>Немає індикації</p>
---	------------------------

Інструкція з користування

Увімкнення / Вимкнення

Увімк.: Коли індикатор не світиться, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути його та активувати режим блимання ІЧ.

Вимкн.: Коли індикатор увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Режими перемикання

Коли індикатор увімкнений, натисніть кнопку живлення, щоб переключити щб між 4-ма блиманнями – ІЧ постійним випромінюванням - зеленим блиманням - зеленим постійним світінням“.

(Будь ласка, продовжуйте перемикання режимів, перу ніж індикатор вимкнеться у режимі ІЧ)

Індикація живлення

Коли світло вимкнене, натисніть кнопку живлення і індикатор живлення почне блимати, щоб вказати залишкову потужність акумулятора:
1. Триразове блимання вказує, що потужність перевищує 50%;
- 2. Мигання двчі вказує, що потужність нижче 50%;
- 3. Одноразове блимання вказує, що потужність нижче 10%.

Застереження

1. Перед першим використанням зарядьте акумулятор.
2. Будь ласка, заряджайте вирб кожні 3 місяці, якщо ви не користуєтесь протягом тривалого часу.
3. Не направляйте промінь світла на очі.
4. Продукт містить дрібні деталі складання. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей.
5. Не розбирайте, модифікуйте або ремонтуйте виріб, інакше гарантія буде анульована, і продукт може бути пошкоджений.

(简体中文)

充电

NU05 MI 自带智能充电功能。初次使用前，请先对本品进行充电。

连接电源: 如图所示，拆开机身的 USB 保护盖。把 USB 充电线一端连接至 USB 插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可充电。

- 充电提示**: 当 NU05 MI 处于正常充电状态下，机身的红色指示灯长亮。当指示灯变绿色，表示充电完成。
- 充电时间约为 1.5 小时。
 - 充电时，待机电时间约为 1 年。
 - 充电时，可正常开启（开启任何模式，红色指示灯仍保持长亮充电提示）。

模式提示功能

NU05 MI 设有红外光闪烁、红外光长亮、绿光闪烁和绿光长亮 4 种模式可选。红外光为不可见光。当开启红外光模式时，用户难以用肉眼识别，因此本品以红色指示灯提示其使用状态。

使用状态	红色指示灯提示状态
开启红外光闪烁模式	连续快速闪烁 3 秒后熄灭（短按开关按键可重新进入提示状态）
关闭红外光闪烁模式	闪烁一下
开启红外光长亮模式	长亮 3 秒后熄灭（短按开关按键可重新进入提示状态）
关闭红外光长亮模式	闪烁一下
开启 / 关闭绿光闪烁或绿光长亮模式	无提示

操作说明

开启 / 关闭
开启: 在关闭状态下，长按开关按键，即可开启（开启时，默认为红外光闪烁模式）
关闭: 在开启状态下，长按开关按键，即可关闭。

模式切换

在开启状态下，每次短按开关按键，即按“红外光闪烁-红外光长亮-绿光闪烁-绿光长亮”顺序循环切换。（进入红外光模式时，请予指示状态结束前进行模式切换操作。）

电量提示

在关闭状态下，短按一下开关按键，红色指示灯将以慢闪方式提示剩余电量：

1. 闪烁 3 次表示电量大于 50%；
2. 闪烁 2 次表示电量少于 50%；
3. 闪烁 1 次表示电量少于 10%，将近耗尽。

注意事项

1. 初次使用前，请先对本品进行充电。
2. 请及时间隔储存本品，请每 3 个月充电一次。
3. 请勿将光线直接照射到眼睛，以免对眼睛造成伤害。
4. 本产品包含含有微小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防伤害。
5. 请勿随意拆解、改装本品，否则将会导致保修失效并不能损坏本品。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需要收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏、拆解、改装本产品。

2. 错误操作导致产品损坏。
如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件给 4008869828@NITECORE.cn
※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.com 实际信息为准。广州沛威创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
 2. the product(s) is/are damaged due to improper use.
- For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com
※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Symtax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.